



I principali funghi che aggrediscono il legno sono comunemente distinti in due categorie:

- Funghi cromogeni
- Funghi della marcescenza

I funghi cromogeni, comunemente chiamati funghi dell'azzurramento, provocano alterazioni del colore naturale del legno, che tende ad assumere colorazioni grigiastre. Non intaccano invece le proprietà meccaniche dell'infisso, a differenza dei più pericolosi funghi della marcescenza. Questi ultimi, nutrendosi delle sostanze di cui è composto il legno, ne causano la distruzione completa. Lo svilupparsi dei funghi è favorito dall'umidità presente nel legno. È utile adottare piccoli accorgimenti per proteggere i serramenti quando sono ancora in buono stato.